

DISPLAY MBD 1000

El display puede conectarse de manera universal a todos los transmisores MBS, AKS y MBT con salida de 4-20mA y un conector DIN 43650. El MBD 1000 se inserta fácilmente entre el transmisor y su conector mediante el adaptador integral cúbico, DIN.

El rango de medición, la coma decimal y el filtrado se pueden ajustar fácilmente mediante 3 teclas una vez retirada la tapa frontal. El display representa una forma simple y efectiva de monitorizar localmente la presión.

